



Raka
spår



Kombi-
spår



Phillip-
spår



Pozidriv-
spår*)



Supadriv-
spår*)



Torx-spår
(Sextandspår)



Torx-skalle
(Sextandspår)



Torx-spår
(Med cent-
rumspets)



Torq-set



Tri-Wing



Sexkantspår



Sexkant-
skalle



Ribe
spår



Fyrkant-
spår



Fyrkant-
skalle



XZN-spår
(Tolvtands-
spår)



Ribe
CV-spår



Frearson-
spår



*) Till Pozidriv och Supadriv användes samma skruvmejsel. Supadriv-spåret har dock en annan vinkel på spårets väggar. Detta ger ett visst spel mellan mejselspetsen och spåret. Därigenom kan bl.a. högre vridmoment ernås, även med viss lutning på skruvmejseln, utan att denna glider ur. Eventuella beläggningar i spåret (lack, smuts, etc.) påverkar ej ingreppet i samma utsträckning.